

### 产品简介

乐泰®产品 Frekote®Frewax 是一种多用途，含有硅酮基的离型剂。其含有一种特殊的润滑剂，可以使金属和塑料模具具有良好的离型效果。Frekote 4368 同环氧树脂、聚氨酯和聚酯具有很好的协同效果。

### 特性

室温或不同温度下使用  
优良的光滑性  
多次使用

### 材料理化性能

外观	清澈液体
气味	烃味
溶剂	正己烷
比重	0.72
闪点(TCC), °C	-24(Pensky Martens CC)
保存期	生产日期后 18 月

### 模具的准备

为了获得最好的效果，Frekote 离型剂应用在表面清洁且干燥的模具上。所有先前使用的离型剂和污染物的残留必须清洗干净。可以选择 Frekote PMC, PMC Plus 或其他溶剂清洗。树脂积垢可以用轻微打磨的方法去除。

### 应用方法(使用前参考产品安全数据说明)

1. 通过刷涂或喷涂将 Frekote 4368 应用在模具表面，等待 5-10 分钟使溶剂挥发，形成涂层。
2. 可使用干净的棉布擦拭表面形成光亮涂层。
3. 重复 1-2 直至整模附上 4368。

### 贮存条件

Frekote 4368 含有可燃性溶剂。本产品应在通风良好的条件下使用。参考产品安全数据说明寻求详尽信息。

### 说明

本文中所含的各种数据仅供参考，被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上，及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，乐泰公司明确声明不担保因销售乐泰产品或特定场合下使用乐泰产品而出现的问题。乐泰公司明确声明对任何间接或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的乐泰公司的专利许可证。建议每个未来的用户重复使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。